

Numéro du BEEFP 89-004

Selkirk (Manitoba)

Bastion sud-ouest

Lower Fort Garry

Le bastion sud-ouest a été érigé entre 1841 et 1848; à l'origine, il servait de salle de bains et de cuisine, mais il a par la suite été transformé en dépôt. Ce sont deux maçons, Duncan McRae et John Clouston, qui l'ont construit. Le bâtiment a été restauré dans les années 1970. Il sert pour le moment de lieu d'entreposage. Parcs Canada est l'organisme qui en a actuellement la garde. Consulter le rapport 89-04 du BEEFP.

Raisons de la désignation

Le bastion sud-ouest a été désigné « bâtiment reconnu » en raison de la valeur qu'il a par rapport aux éléments qui l'entourent à l'intérieur de Lower Fort Garry et de son intérêt local, de son importance architecturale et des liens qu'il présente avec des faits historiques.

Le fort est circonscrit par les bastions et les murs d'enceinte, à l'intérieur desquels les édifices ont une unité de style qui forme un ensemble harmonieux. Les terres agricoles voisines, surfaces planes défrichées, ont conservé le même aspect. Comme il fait partie des murs du fort, et donc de l'enceinte défensive qu'on aperçoit au premier abord, le bastion est un ouvrage familier aux visiteurs.

Le bastion sud-ouest illustre bien la forme circulaire basse qu'affectaient les bastions de l'enceinte du fort. Il a été construit dans la crainte d'une éventuelle invasion des Américains dans les années 1840. Le bâtiment est également associé à la garnison mise en place pour protéger le commerce des fourrures dans l'Ouest et au renforcement de ce commerce à Lower Fort Garry.

Éléments caractéristiques

La valeur patrimoniale du bastion sud-ouest réside dans sa forme, ses proportions hors tout, ses matériaux, ses détails architecturaux, sa disposition intérieure et les rapports par lesquels il est lié au fort et au décor environnant.

Le bastion est une construction ronde à deux niveaux surmontée d'un toit conique moyennement incliné. Il possède deux lucarnes à pignon et trois cheminées. Étant donné son rôle dans la défense du fort, le bastion est un bâtiment trapu dont la taille est fonction de la hauteur du mur d'enceinte. Le profil du toit, le tracé du bâtiment au sol, la forme et les matériaux sont caractéristiques de l'architecture des bastions du fort et devront demeurer tels quels. La reconstruction de l'escalier extérieur qui donnait accès au grenier mettrait la touche finale à la restauration; il faudrait en envisager la possibilité lorsque l'occasion se présentera.

Numéro du BEEFP 89-004

Selkirk (Manitoba)

Bastion sud-ouest

Lower Fort Garry

Le calcaire brut des murs et le bois du toit en bardeaux et du bardage des lucarnes sont les principaux matériaux. La porte en bois toute simple de forme rectangulaire et les ouvertures de fenêtre procèdent du caractère défensif de l'ouvrage. Les murs de pierre ont été rejointoyés, et les fondations et les bardeaux remplacés au début des années 1970. Les matériaux extérieurs méritent d'être entretenus et réparés régulièrement. Les nouvelles fenêtres à guillotine à carreaux multiples et les portes planes en bois sont conformes aux modèles primitifs et devront être conservées.

Le bâtiment circulaire, qui comporte une seule séparation, sert principalement de lieu d'entreposage. Le plancher de bois a été remplacé et respecte le caractère du bâtiment. Les revêtements et matériaux intérieurs d'origine devront être préservés et gardés en bon état.

Les aménagements extérieurs actuels, qui consistent en une simple étendue de gazon, sont appropriés au décor et devront demeurer tels quels; on découragera donc toute tentative d'embellissement.

26 septembre 1996