

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE

Numéro du BEÉFP : 93-30

Numéro RBIF : 09431

Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »

PARC NATIONAL DES ÎLES-DU-SAINT-LAURENT (Ontario)

Château d'eau

Pointe Batterman, île Hill

Le château d'eau a été construit vers 1920 à Pointe Batterman. C'est l'une des quatre dépendances d'une grande maison d'été du XIX^e siècle, démolie en 1982. Son concepteur est inconnu. Le château d'eau a été remis en état au début des années 1990 avec un nouveau revêtement et un nouveau toit en bardeaux de cèdre. Parcs Canada en a la garde.

Raisons de la désignation

Le château d'eau a été désigné « édifice reconnu » en raison de son importance historique et de sa valeur architecturale.

Valeur patrimoniale

En raison de sa fonction d'origine comme dépendance d'une somptueuse résidence d'été dans la région des Mille-Îles, le château d'eau est associé à l'essor des résidences d'été au Canada. Quant à cette région particulière, elle est reconnue comme l'une des plus prestigieuses en Amérique du Nord. Selon toute vraisemblance, le château d'eau a été construit vers 1920 par l'un des propriétaires de la résidence d'été, Wallis Bird. Le château d'eau, l'un des quatre bâtiments encore existants de la propriété datant du début du XX^e siècle, est un témoin visible du passé grandiose de pointe Batterman

Valeur architecturale

Le château d'eau est un exemple intéressant de l'application de motifs d'architecture rustiques à un ouvrage avant tout utilitaire. Il intègre des matériaux de la région, des éléments néo-Tudor et une ornementation baroque pour donner un style particulièrement agréable et pittoresque. La décision d'incorporer des éléments décoratifs témoigne de la richesse du propriétaire et de sa détermination à lui donner une esthétique rustique pittoresque, un style prédominant dans les résidences d'été tout au long du XX^e siècle.

Éléments caractéristiques

La valeur patrimoniale du château d'eau réside dans les éléments caractéristiques suivants :

- La qualité pittoresque du château d'eau exprimée par sa forme tronconique, son toit conique à faible pente recouvert de bardeaux de cèdre et sa base en moellons bruts.

Tout entretien ou réparation ainsi que toute intervention ultérieure devraient respecter ces éléments caractéristiques.

Pour des consignes supplémentaires, veuillez consulter le *Code de pratique du BEÉFP*.