

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE

La Tour des pionniers de Waterloo a été construite en 1925-1926 à Kitchener (anciennement Doon), Ontario, selon les plans de l'architecte William Langton pour la Waterloo County Pioneer's Association. Elle appartient maintenant à Environnement Canada. La Commission des lieux et monuments historiques l'a désignée lieu historique national en août 1926. Voir le rapport 88-78 du BEEFP.

Raison de la désignation

La Tour a aussi reçu la désignation "classé" en raison de sa valeur historique, de son importance sur le plan architectural et de son importance au regard de son environnement.

La Tour des pionniers est un symbole visible de la montée du nationalisme germano-canadien dans les années 1920. Sa construction a donné aux Germano-canadiens l'occasion de réaffirmer leur valeur personnelle dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale et de reconnaître la valeur de leur contribution à l'effort de colonisation. C'est W.H. Breithaupt, un ingénieur-conseil à la tête de la deuxième génération d'une des familles les plus influentes de la collectivité, qui a donné l'impulsion nécessaire en vue de sa construction et de sa reconnaissance par la Commission des lieux et monuments historiques.

La Tour a été l'une des dernières oeuvres de l'architecte William Langton, critique renommé et l'un des pères de la profession d'architecte en Ontario.

Éléments caractéristiques

Le caractère de la Tour tient principalement aux formes et aux matériaux architecturaux qui servent à transmettre des messages symboliques. Son revêtement en pierre des champs, son toit conique en cuivre de style <<suisse>> et sa girouette illustrent l'arrivée des colons de la Pennsylvanie en chariot à bâche, de même que l'origine suisse et le style de vie agraire des premiers colons allemands venus de Pennsylvanie s'installer dans le comté de Waterloo. La terrasse d'observation intègre des références à l'astronomie et à la cartographie, au nord géographique et à la piste de la rivière Grande qu'ont suivie les premiers colons.

La Tour, son mur extérieur en pierre des champs posées sur un noyau en béton avec une maîtrise et un soin manifestes, de même que son toit en cuivre ont exigés peu de travaux de réfection depuis leur construction.

.../2

On devrait faire tous les efforts possibles pour préserver les matériaux d'origine et les éléments de construction originaux qui subsistent. Si ces éléments avaient besoin d'être remplacés (par exemple, s'il fallait rejointoyer des joints ouverts ou détériorés), les matériaux utilisés devraient avoir une apparence, une composition et des caractéristiques semblables aux originaux.

En ce qui concerne la rénovation et la gestion du lieu pour le bénéfice des visiteurs, il importe particulièrement de réduire au minimum les modifications au paysage environnant et aux éléments qu'il comprend, comme le cimetière des pionniers. Tout nouvel élément introduit dans le paysage devrait compléter le caractère patrimonial du bâtiment et du site.

Trad uction