

90-235

Waterton Lakes (Alberta)

Blocs sanitaires

Parc national des Lacs-Waterton

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE

Les blocs sanitaires (cinq au total) du parc national des Lacs-Waterton ont été construits en 1932 dans le cadre de programmes d'assistance-chômage et d'après le design de la division architecturale de la Direction des parcs nationaux. Parcs Canada est le ministère gardien. Veillez vous référer au rapport du BEÉFP 90-235.

Raisons de la désignation

Les blocs sanitaires ont été désignés édifices fédéraux du patrimoine « reconnus » en raison de leurs qualités environnementales et de leurs associations historiques, ainsi que pour leur valeur architecturale.

De style uniforme et construits en matériaux naturels dans le but de créer une apparence rustique, les blocs sanitaires constituent un exemple du style rustique pittoresque employé dans les parcs nationaux durant les années 1920. Les murs en pièce sur pièce, les pierres des champs et les poutres et les extrémités de chevron exposées sous la corniche caractérisent ce style.

Le parc national des Lacs-Waterton a été un des premiers parcs nationaux à ériger un ensemble d'installations destinées à l'usage des visiteurs. La construction de ces annexes est liée au thème de l'aménagement de terrains de camping accessibles en automobile dans le réseau des parcs nationaux, ainsi qu'aux activités de construction visant à contrer le chômage durant la grande dépression.

Éléments caractéristiques

Le caractère patrimonial des blocs sanitaires réside dans leur forme et leurs proportions globales, leurs éléments de style rustique pittoresque et leur relation avec le site.

Les bâtiments d'un seul étage sont caractérisés par un plan cruciforme et des toits en pignons croisés pentus. La forme de base du plan, la volumétrie simple et le profil distinctif du toit devraient être préservés.

Le caractère rustique est exprimé par des matériaux de couleurs naturelles et de textures rugueuses. Les fondations revêtues de pierres des champs, les plinthes en pignon, le bardage en demi-billes, les fausses pannes et les extrémités de chevron exposées sous les corniches sont tous typiques du style. Un seul bloc, le numéro 6, conserve toutes ces caractéristiques. Les pierres des champs ou le bardage en demi-billes ont été retirés des autres blocs. Les dessins d'origine indiquent la présence de volets, mais ceci reste à confirmer par des photos ou d'autres preuves physiques, et

leur remise en état devrait alors être envisagée. Des recherches seront nécessaires au moment de refaire la toiture afin de confirmer les matériaux et couleurs appropriés.

Le design d'origine comprenait des fenêtres en bois à carreaux multiples dotées d'impostes fonctionnelles et des portes à panneaux de verre laminé qui contribuaient à la texture et à l'échelle des façades. L'installation de portes opaques et l'obturation des fenêtres d'origine portent atteinte au caractère patrimonial des bâtiments. Lorsque les portes de remplacement seront à la fin de leur vie utile, elles devraient être remplacées par des portes qui respectent l'esprit du style d'origine. Les fenêtres d'origine devraient être préservées et celles qui ont été obturées, remises en état.

Le plan symétrique des toilettes et la position des entrées de chaque côté ont survécu et devraient être préservés. La finition et les détails extérieurs d'origine qui demeurent devraient être préservés et entretenus dans le cadre de travaux de rénovation.

L'accès au site et la forme du plan de base des bâtiments demeurent inchangés depuis leur construction et cette caractéristique devrait être conservée. Les simples marches en béton sont d'un style utilitaire qui convient à leur usage. Le paysage environnant varie d'un bloc sanitaire à l'autre, tantôt dégagé et revêtant l'apparence d'un parc, tantôt boisé, et devrait continuer d'être entretenu en respectant ces différences.

25-07-1996

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP.