

Prescott (Ontario)

Blockhaus du Fort Wellington

Lieu historique national du Fort Wellington

Le blockhaus du Fort Wellington a été construit en 1838-1839. Il fait partie du complexe des fortifications érigées par le Capitaine Francis Randolph des Royal Engineers, conformément aux plans que lui avaient remis ses officiers supérieurs. Les modifications apportées au fil des ans au bâtiment d'origine comprennent le remplacement de la galerie en 1887, le remplacement de la cheminée en pierre du côté est par de la brique (probablement à la fin du XIX^e siècle) et l'installation de nouveaux bardeaux en fer-blanc lors des travaux de restauration des années 1990. Le bâtiment est actuellement utilisé comme musée mettant en valeur la vie militaire au début du XIX^e siècle. Parcs Canada du ministère du Patrimoine canadien en a la garde. Voir le rapport de bâtiment 90-305 du BEÉFP.

Raisons de la désignation

Le blockhaus du Fort Wellington a été désigné édifice «classé» en raison de ses associations historiques, de la valeur de sa composition architecturale et de ses qualités environnementales.

Le Fort Wellington formait une partie des fortifications qui avaient été construites à l'origine par les Britanniques pendant la guerre de 1812. Un nouveau fort, comprenant l'actuel blockhaus, fut construit sur les ruines de ce premier fort en réaction à la révolte de 1837 et à la menace d'une invasion américaine. Le blockhaus illustre bien la période de défense active de la frontière du Saint-Laurent. Il s'agit d'un ouvrage solidement fortifié qui était au centre du système défensif du Fort, car il s'agissait du principal bâtiment où logeait la garnison et où étaient entreposées les marchandises pendant la présence de la milice au Fort et, plus tard, au cours de son occupation par le régiment des Royal Canadian Rifles. Le blockhaus est également associé à l'essor de la garnison et à celui de la ville de Prescott vers la fin des années 1830 et dans les années 1840.

Ce bâtiment est le plus grand et le plus imposant en son genre au Canada. En général, son apparence extérieure demeure presque la même qu'à la fin du XIX^e siècle. L'aménagement intérieur et les matériaux historiques restent en grande partie intacts. La majorité des portes du premier étage datent de l'occupation militaire. Une bonne partie des installations et de la quincaillerie date de la construction. Les étages supérieurs conservent les principaux éléments ayant trait au rôle clé de défense de la frontière du Saint-Laurent. La qualité d'exécution est typique du travail des Royal Engineers, comme en témoignent le peu de réparations nécessaires qui ont été effectuées afin d'entretenir le bâtiment.

Prescott (Ontario)

Blockhaus du Fort Wellington

Lieu historique national du Fort Wellington

Le blockhaus est un ouvrage élevé et très visible au-dessus du remblai. Il contribue de façon significative au caractère militaire défensif du lieu. À l'intérieur du fort, le blockhaus est le bâtiment le plus en évidence. Le Fort Wellington est un point d'intérêt bien connu dans la région et un attrait touristique très visité. L'image du blockhaus a été incorporée dans la conception des plaques de rues locales et des nombreuses brochures touristiques publiées par la ville de Prescott.

Éléments caractéristiques

La valeur patrimoniale du blockhaus du Fort Wellington se définit par ses imposants murs de maçonnerie, sa grande qualité d'exécution, son aménagement intérieur pratiquement intact et son emplacement au sein du Fort.

Le blockhaus est un ouvrage imposant avec des murs de maçonnerie en pierres à assises régulières jusqu'au sommet du troisième étage et dont la base est constituée par une partie des fondations du blockhaus d'un étage qui occupait le site à l'origine, pendant la guerre de 1812. Sa forme extérieure devrait être conservée. Toute la maçonnerie, y compris les cheminées, devrait faire l'objet d'un programme d'entretien continu. Tous les travaux de réparation ou de remplacement devraient s'harmoniser avec les matériaux et la qualité d'exécution militaire d'origine. Avant d'effectuer des travaux sous le niveau du sol, des fouilles archéologiques devraient être entreprises.

Le plan est symétrique et carré et il comporte peu d'ouvertures. La seule entrée est située sur la façade sud et est protégée de chaque côté par de simples meurtrières. Des ouvertures de ventilation percent les trois autres façades. Chaque mur du deuxième étage comporte une canonnière centrale flanquée de quatre meurtrières simples entourées de pierres de couleur plus pâle. Toutes ces caractéristiques datent de la période d'activité militaire du bâtiment. Les dimensions des fenêtres, des meurtrières et des ouvertures devraient être conservées. Les composantes en bois des ouvertures devraient être réparées avec les mêmes matériaux et selon la même configuration que la construction d'origine.

Un des étages supérieurs est entouré d'une galerie en bois (construite en 1887) revêtue d'un bardage vertical et comportant des meurtrières, des mâchicoulis et deux fenêtres sur chaque façade. La galerie est une des caractéristiques clés qui définissent la fonction défensive du blockhaus. La galerie devrait être inspectée régulièrement et les boiseries devraient être réparées conformément aux normes de conservation. La galerie en saillie repose sur de grands corbeaux de bois et de pierre, qui ont parfois été

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE

Rapport 90-305 du BEÉFP

Prescott (Ontario)

Blockhaus du Fort Wellington

Lieu historique national du Fort Wellington

remplacés. Un entretien régulier de ces corbeaux devrait être effectué et les travaux de réparation éventuels devraient s'harmoniser au concept d'origine. De plus, les corbeaux d'origine devraient être conservés.

La forme pyramidale du toit est typiquement militaire et devrait être conservée. La couverture a été remplacée récemment par du fer-blanc comme à l'origine du blockhaus. Toute modification à ce matériau devrait être étayée par des preuves matérielles et être bien documentée. L'installation de solins et d'un système d'évacuation des eaux pluviales devrait être faite discrètement et être incluse au programme d'entretien régulier du blockhaus.

L'aménagement intérieur et les éléments structuraux datant de la période de l'occupation militaire sont restés en grande partie intacts. La poudrière et le dépôt d'armes ont été soigneusement restaurés et équipés en reflétant l'époque de 1846. Des matériaux ne produisant pas d'étincelles, comme les revêtements en cuivre, ont été utilisés. Le revêtement de plancher en bois et le plâtre ont été refaits à certains endroits au cours des dernières décennies. Les finitions d'origine devraient être conservées. L'intégrité de l'aménagement intérieur et des matériaux de finition d'origine devrait être conservée. La quincaillerie d'origine des portes et des fenêtres devrait rester en place.

L'environnement immédiat du blockhaus a été conservé avec soin conformément à la philosophie d'interprétation du lieu historique. Le remblai, la porte d'entrée, la caponnière et les palissades devraient être entretenus et conservés de façon à respecter le caractère militaire historique de l'environnement immédiat du bâtiment. Avant de procéder à toute excavation, des travaux d'archéologie de sauvetage devrait être entrepris.

1997-11-06

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le *Code de pratique du BEÉFP*.
